




Sample:

Tool Signature (1)



Optische Präzisionsmesstechnik





Sample:

Tool Signature (1)

→ OPM ←

Optische Präzisionsmesstechnik






Sample:

Tool Signature (2)



Optische Präzisionsmesstechnik






Sample:

Tool Signature (2)

→ OPM ←

Optische Präzisionsmesstechnik



Sample:

Tool Signature (1)-(2)



Optische Präzisionsmesstechnik

Bevor matching the profiles: Shifting the profiles into place



Matching the regions of interest



Sample:

Tool Signature (1)-(2)
feature comparison

→ OPM ←

Optische Präzisionsmesstechnik

